



SN_Writer_Tool_exe_v1.2020.0.0-4501

1. Open SN_Writer.exe


名称	修改日期	类型	大小
AutoGen.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	48 KB
critical_info.txt	2023/11/23 星期四 7:...	文本文档	2 KB
des.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	52 KB
eboot.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	164 KB
HdcEncryption.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	225 KB
HQADLL.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	10,800 KB
libeay32.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	1,279 KB
LibKpaUtil.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	261 KB
LibKPHA.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	99 KB
LibTurkey.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	138 KB
LibUploader.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	1,030 KB
MetaCore.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	13,672 KB
mfc90.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	1,130 KB
mfc100.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	4,241 KB
Microsoft.VC90.CRT.manifest	2023/11/23 星期四 7:...	MANIFEST 文件	1 KB
Microsoft.VC90.MFC.manifest	2023/11/23 星期四 7:...	MANIFEST 文件	1 KB
msvcm90.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	220 KB
msvcp90.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	556 KB
msvcp100.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	412 KB
msvcr90.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	641 KB
msvcr100.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	753 KB
MTRACE.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	17 KB
SLA_Challenge.dll	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序扩展	11 KB
SN_AutoGen.ini	2025/12/12 星期五 1:...	配置设置	1 KB
SN_Setup.ini	2025/12/12 星期五 1:...	配置设置	3 KB
SN_Writer.exe	2023/11/23 星期四 7:...	应用程序	362 KB
SNDATA	2023/11/23 星期四 7:...	文件	1 KB
...




3. Click "System Config"




4. Select AP & BP files under database folder of OS firmware, then click Save




5. Deselect TEE Support under Option menu




6.click “start”



7. Input SN/IMEI1/IMEI2/WiFi/Bluetooth address, then click OK



8. Turn off Q25 and use USB cable to connect with PC



9. Succeed when PASS appeared

